


















## Šperkársky smalt – farebná škála

1 Podklad pre meď transparentný, 840 -900 °C		x
3 Podklad pre striebro transparentný, 800 - 840 °C		x
1000 Protismalt, 840 -900 °C		x
2000 Ríbežľový transparentný, 750 - 800 °C		x
39 Červený transparentný, 840 -900 °C		x
186 Tyrkysový transparentný, 800 - 840 °C		x
612 Modrý, transparentný, 800 - 840 °C		x
184 Tyrkysový transparentný, 800 - 840 °C		x
46 Zelený transparentný, 800 - 840 °C		x
103 Tyrkysový transparentný, 800 - 840 °C		x
177 Čierny transparentný, 800 - 840 °C		x
101 Opál, 750 - 800 °C		x
607 Opál ružový, 750 - 800 °C		x
608 Opál modrý, 750 - 800 °C		x
609 Opál žltý, 750 - 800 °C		x
610 Opál zelený, 750 - 800 °C		x
610b Opál zelený, 750 - 800 °C		x